

# 改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

エンジンコントロールユニット (DME)

## 不具合の内容

エンジンコントロールユニット (DME) において、プログラムが不適切なため、バルブトロニック (VVT) の機能に不具合が発生している場合、触媒の予熱時間が長くなる。そのため、触媒の暖機が完了するまでの間、排気ガスを十分に浄化することができず、排気ガス基準値を満たさないおそれがある。

## 改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニット (DME) のプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：左フロントドア ロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。

注)  は、プログラムを書き換える部品を示す。