

改善箇所説明図



注： [] は、交換部分を示す。

基準不適合発生箇所

エンジン始動／停止スイッチにおいて、表面に記載されている文字の字体が不適切なため、手汗などの油脂成分が付着すると、表面に施されたクロームコーティングの接着性が低下し、当該コーティングの一部が剥がれるものがある。そのため、スイッチを操作する際に文字の鋭角部分に触れると、指先が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジン始動／停止スイッチの文字の字体を点検し、対象となるものは対策品と交換する。

識別：車両識別プレートの上部に、桃色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、改善対策：Start/Stop SWの改修」と記入する。