



改善箇所説明図



固定ボルト (基準不適合発生箇所)

注: は対策する部品を示す

ボンネットラッチにおいて、ボルトの締め付け作業管理が不適切なため、固定ボルトの締め付けトルクが不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該ボルトが緩み、最悪の場合、走行中にボンネットが開くおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ボンネットラッチ固定ボルトを規定トルクで締め付ける。

識別

ブルーステッカーの空欄に 0D3Q と記入し、トランク床面の右側パネルに貼り付ける。

ブルーステッカー：
寸法：縦6.5cm、横7.5cm
色：青地に黒枠を印刷



0D3Q	