


改善箇所説明図



注: は点検の結果により対策品に交換する部位を示す

燃料タンクに接続されている給油ホースにおいて、製造時の作業が不適切なため、微細な穴が開いているものがある。そのため、給油時や満タン走行時に燃料が滲み出るおそれがある。

改善の内容

全車両、給油ホースを点検し、滲みが確認される場合は当該ホースを良品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する