


## 改善箇所説明図



注：  は、プログラムを書き換える部品を示す。

### 不具合発生箇所

エンジンコントロールユニットにおいて、プログラムが不適切なため、特定の条件下で窒素酸化物（NO<sub>x</sub>）の排出量が増加するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：「24FW」と記入したキャンペーンステッカーを車両に貼付する。