

福島県沖を震源とする地震について（第 1 報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1 地震の概要

- (1) 発生日時 令和 4 年 10 月 21 日 15:19
- (2) 震源地（震源の深さ）及び地震の規模
 - ・ 震源地：福島県沖（北緯 37.4 度、東経 141.3 度）
 - ・ 震源の深さ：約 30km（速報値）
 - ・ 地震の規模（マグニチュード）：5.1（速報値）
- (3) 各地の震度（震度 5 弱以上）
 - 震度 5 弱 檜葉町
- (4) 津波：この地震による津波被害の心配は無し

2 体制等

警戒体制：本省、気象庁、東北地整、東北運輸、国総研
注意体制：国土地理院

3 一般被害

- 人的被害等
確認中

4 国土交通省関連情報

(1) 道路

- 高速道路
 - E6 常磐道（広野 IC～常磐富岡 IC）15:19 から通行止め
点検パトロール中、現時点で異常なし
- 直轄国道
 - 磐城国道事務所（国道 6 号、約 35km）点検パトロール中
- 補助国道
 - 点検パトロール対象無し

(2) 鉄道

- 新幹線
 - JR 東日本 東北新幹線 影響なし
- JR 在来線
 - JR 東日本 全線 影響なし
- 民鉄
 - 全線 影響なし

(3) 空港

震度 2 仙台空港、福島空港、百里空港 現時点において被害情報なし

(4) 河川

- 国管理河川 点検対象河川無し

○県管理河川 福島県管理の2水系5河川（点検実施中）

- ・井出川水系井出川
- ・木戸川水系木戸川、山田川、金鋼川、谷室沢川

(5) ダム

○震度5弱以上の点検対象2ダム（点検実施中）

- ・補助ダム 木戸ダム（福島県檜葉町）
- ・利水ダム 谷室沢ダム（福島県檜葉町）

(6) 砂防

○土砂災害発生状況 確認中

○直轄 点検対象施設無し

○補助 点検対象施設無し

(7) 海岸

○直轄 点検対象海岸無し

○補助 福島県管理の1海岸（点検実施中）

(8) 下水道

点検対象 檜葉町：浄化センター2施設、管路施設（点検実施中）

(9) 自動車、海事、港湾、観光、物流、都市、公園、住宅

現時点で被害情報なし

5 国土交通省の対応状況

○ホットライン

福島県及び檜葉町とのホットラインを構築済み

※現時点で被害情報はなく、TEC-FORCE 派遣等支援要請無し（リエゾン含む）

6 海上保安庁の対応状況

○対応状況

(1) 午後3時24分、航行警報発出済み

(2) 被害情報調査中

飛行中の仙台基地 MA861 が福島県塩屋崎から宮城県金華山沖までの沿岸調査実施

○被害情報

(1) 各自治体等からの被害情報及び当庁に対する協力要請なし

(2) 当庁における人的、物的被害なし

問合せ先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 小林

代表：03-5253-8111 内線35-822

直通：03-5253-8461