

北海道釧路沖を震源とする地震について（第1報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1 地震の概要

- (1) 発生日時 令和5年2月25日 22:27頃
- (2) 震源地(震源の深さ)及び地震の規模
 - ・ 震源地：釧路沖（北緯42.8度、東経145.1度）
 - ・ 震源の深さ：約60km
 - ・ 地震の規模(マグニチュード)：6.1
- (3) 各地の震度(震度5弱以上)
震度5弱 北海道根室市、標津町
- (4) 津波：この地震による津波被害の心配は無し。

2 体制等

- ・ 警戒体制：本省、気象庁、北海道開発局、北海道運輸局、国総研
- ・ 注意体制：国土地理院

3 人的被害：現時点で被害情報なし

4 国土交通省関連情報

○道路

- ・ 高速道路 通行止め及び速度規制の実施なし
- ・ 直轄 22:53 地震点検パトロール往路開始。
対象道路（釧路開発建設部管内）：国道44号、国道243号、
国道244号、国道272号、国道335号
直轄の通行止め区間なし
- ・ 地方道 確認中

○鉄道

<新幹線>

○JR北海道 北海道新幹線 影響なし

<JR在来線>

○JR北海道 根室線 確認中
釧網線 釧路湿原駅～細岡駅間 駅間停車1本

○河川

- ・ 国管理河川 点検対象はなし
- ・ 道管理河川 確認中

<点検対象河川> 2水系6河川

- ・ 標津川水系標津川、ウラップ川、シュラ川、標津共成川、武佐川
 - ・ 風蓮川水系風蓮川
- ※詳細確認中

○ダム

震度5弱以上の点検対象ダムなし

○砂防

- ・ 土砂災害発生状況 確認中

<点検対象施設数>

- ・ 直轄 確認中
- ・ 補助 確認中

○海岸

被害情報はなし。なお、本地震による津波の心配なし。

<点検対象海岸>

- ・ (直轄) なし
- ・ (補助) 北海道 11 海岸

○下水道

<点検対象となる下水道施設>

- ・ 北海道 根室市 (該当施設数: 4) 《公共下水道》
根室下水終末処理場、根室中央第1中継ポンプ場、根室中央第2中継ポンプ場、緑町雨水ポンプ場
- ・ 北海道 標津町 (該当施設数: 2) 《公共下水道》
下水道管理センター、川北下水処理場

○航空、自動車、海事、港湾、海保、物流、観光

- ・ 現時点で被害情報なし

5 国土交通省の対応状況

○ホットライン: 北海道庁、標津町、根室市構築済み

○国土交通本省防災センターにて情報収集対応中

6 海上保安庁の対応状況

- ・ 午後10時36分、航行警報発出済
- ・ 被害情報調査中
- ・ 自治体等からの被害情報なし

- ・重要施設等被害情報なし
- ・当庁における人的、物的被害情報なし

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 小林
代 表：03-5253-8111 内線35-822
直 通：03-5253-8461