

令和元年10月23日
自動車局 審査・リコール課株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
による自主改善の実施について

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントから、後付け部品として販売した「プッシュスタートスイッチ」において、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和元年10月24日（木）
不具合の内容	後付け部品のプッシュスタートスイッチにおいて、ガソリン車用とハイブリッド車用が誤って入れ替わって出荷されたものがある。ガソリン車にハイブリッド車用を装着した場合、保安基準を満足しない。
自主改善の内容	点検の上、異なるものが装着されている場合は正規品に交換する。
不具合件数	5件
事故の有無	無し
自動車使用者等に周知させるための措置	・使用者：当該部品出荷先の販売店を通じ、電話やダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントのホームページに自主改善情報を掲載する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷時期	自主改善対象数	備考
TRD プッシュスタートスイッチ (ガソリン車用)	MS422-00003	令和元年7月12日～ 令和元年8月1日	97個	
TRD プッシュスタートスイッチ (ハイブリッド車用)	MS422-00004	令和元年7月13日～ 令和元年8月7日	75個	
合計			172個	

【問い合わせ先】

(株)トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
カスタマーファースト部 アフターサービス室 市販サービスG
TEL：0422-57-2070
受付時間：月～金 9：00～18：00
(除く年末年始・GW・夏季休暇)