

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

マスターシリンダ

前輪の制動装置(マスターシリンダ)において、部品組立工程での作業管理が不適切なため、内部部品が欠品のまま組み立てられたものがある。そのため、ブレーキ液圧が発生せず前輪ブレーキが効かないおそれがある。

改善の内容

全車両、マスターシリンダを良品に交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別：改善済車両にはステアリングヘッドパイプの車台番号位置付近に白色ペイントを塗布する。