

改善箇所説明図



インストルメントクラスター



不具合の内容

インストルメントクラスター(以下、「インスト」)において、ソフトウェアが不適切なため、イグニッションをオンにした際、速度計の単位が km/h から mph に切り替わることがある。そのため、保安基準に抵触するおそれがある。また、以下の不具合も発生するおそれがある。

- イグニッションをオンにした際、パークアシスト警告が瞬間的にインスト上に誤表示される。
- ターンシグナル作動時に電気ノイズ（ビープ音）が発生する。

改善措置の内容

全車両、インストルメントクラスターのソフトウェアを対策プログラムに書き換える。

注： は対策する部品を示す。

作業終了の識別

運転席ドアの上部車体側ドアヒンジ取り付けボルトに黄色のペイントを塗布する。