

## 改善箇所説明図



注：  は不具合部分を示す

### 不具合内容及び原因

三角停止表示板において、製造管理が不適切なため、反射性能の技術基準を満たさないおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、三角停止表示板の部品番号を確認し、該当するものは良品と交換する。

識別：車両識別プレートの下側に、赤色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-3627 の改修」と記入する。