

連絡先： 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日:令和06年05月23日

改善対策届出番号	改-691	改善対策開始日	令和06年05月23日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 打越 晋	製作国	アメリカ合衆国
		製作者名	FCA US LLC
		問い合わせ先	専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812
		ホームページ	https://www.stellantis.jp
不具合の部位(部品名)	電気装置(ハイブリッド制御モジュール)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ハイブリッド制御モジュールにおいて、プログラムが不適切なため、冷却水温が-16℃以下でガソリンエンジンが停止してモーター走行する場合に、デフロスタから温風が出ない。このため、フロントウィンドシールドの氷結が速やかに除去できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハイブリッド制御モジュールのプログラムを対策仕様に更新する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に対する周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両 : 対策実施済車両には、その旨を定期点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
ジープ	3LA-JL20L	「ラングラー アンリミテッド」	1C4JJXR60PW538965～1C4JJXR6XPW637406 令和04年11月23日～令和05年06月12日	583台	
ジープ	3LA-WL20	「グランド チェロキー」	1C4RJYK60P8765189～1C4RJYK6XP8912652 令和04年12月26日～令和05年12月04日	222台	
ジープ	3LA-WL20A	「グランド チェロキー」	1C4RJYN60P8725853～1C4RJYN6XP8923601 令和04年12月05日～令和05年12月19日	329台	
ジープ	7LA-WL20A	「グランド チェロキー」	1C4RJYN64N8500901 令和04年01月05日	1台	
	(4型式)	(2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和04年01月05日～令和05年12月19日	(計1,135台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれています。