

改善箇所説明図



前席のシートベルトにおいて、内装材の寸法公差が不適切なため、シートベルトの格納時にシートベルトが内装材と干渉し、スムーズに格納できないことがある。そのため、協定規則第 16 条に適合しない。

改善の内容

全車両、シートベルトがスムーズに格納できるか点検する。スムーズに格納できない場合は内装材を修正する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する