


## 改善箇所説明図



コンビネーションメータにおいて、エンジン油圧警告灯の点灯制御プログラムの検討が不十分であったため、油圧不足が生じた際の異常信号を当該メータが受信できない。そのため、エンジン油圧警告灯が点灯しない。

### 改善の内容

全車両、コンビネーションメータのプログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻のハイフン位置上部に黄色ペイントを塗布する。