


## 改善箇所説明図



注:  は改善箇所を示す

### 基準不適合発生箇所

フロントブレーキ液のリザーバータンクにおいて、マスターシリンダーに取り付けるアルミニウム製ブラケット(ステー)の強度が不足している。そのため走行中の振動などによりステーが曲がり、最悪の場合、折損するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ブラケットを対策品に交換する。

### 識別

改善実施車には外- 3869のステッカーを貼付する。