


改善箇所説明図



B ピラー搭載カメラ

注：□ は、不具合発生箇所を示す。

不具合内容

車両 B ピラーに搭載されているカメラについて、ソフトウェアの設計が不十分なため、カメラの汚れ等でセンサが感知不能となった際に、感知不能を検出しない。そのため、運転者に故障警告が行われず、かじ取り装置の基準を満たさない。

改善の内容

全車両、対策がなされたプログラムの配信を行う。

識別：ソフトウェアバージョン 2024.26.7 かそれ以降