連絡先　自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
ＴＥＬ ０３－５２５３－８１１１　内線４２３５３
ｱﾄﾞﾚｽ ： http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成２２年１２月２４日

リコール届出番号	２６８６	リコール開始日	平成２２年１２月２５日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長　　カルロス　ゴーン	問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位（部品名）	電気装置（リレー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン制御用電源リレーにおいて、リレーに内蔵されているダイオードの製造方法が不適切なため、導通不良となるおそれがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジン始動不良や走行中にエンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該リレーを対策品と交換する。		
不具合件数	４件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に№.２６８６のステッカーを貼付する。		

車　名	型　式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備　考
ニッサン	UA-AK12	マーチ	AK12-207146～AK12-207708 平成15年11月21日～平成15年11月26日	389	
			AK12-754563～AK12-754779 平成15年11月21日～平成15年11月26日	174	
	DBA-AK12		AK12-322773～AK12-326827 平成17年11月1日～平成18年1月9日	3,575	
			AK12-846476～AK12-849292 平成17年11月1日～平成17年12月28日	2,640	
	UA-BK12		BK12-085673～BK12-085807 平成15年11月21日～平成15年11月27日	124	
			BK12-710135 平成15年11月25日	1	
	UA-BNK12		BNK12-064976～BNK12-065114 平成15年11月21日～平成15年11月26日	128	
	DBA-BNK12		BNK12-110092～BNK12-110348 平成17年11月18日～平成17年12月28日	251	
			BNK12-510920～BNK12-511161 平成17年11月1日～平成17年12月28日	235	

車　名	型　式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備　考
ニッサン	DBA-YK12	マーチ	YK12-000312～YK12-000866 平成17年11月2日～平成17年12月28日	536	
			YK12-500001～YK12-502862 平成17年2月10日～平成18年1月9日	2,765	
	UA-BZ11	キューブ	BZ11-140336～BZ11-141665 平成15年11月21日～平成15年11月26日	1,142	
	DBA-BZ11		BZ11-312225～BZ11-314304 平成17年11月1日～平成18年1月9日	2,037	
	UA-BNZ11		BNZ11-027029～BNZ11-027191 平成15年11月21日～平成15年11月26日	153	
	DBA-BNZ11		BNZ11-102035～BNZ11-102652 平成17年11月1日～平成18年1月9日	607	
	DBA-YZ11		YZ11-013167～YZ11-016627 平成17年11月1日～平成18年1月9日	3,391	
	UA-BGZ11		BGZ11-621269～BGZ11-621889 平成15年11月21日～平成15年11月26日	577	
	DBA-BGZ11		BGZ11-701063～BGZ11-701442 平成17年11月1日～平成17年12月28日	375	
	DBA-YGZ11		YGZ11-106254～YGZ11-107581 平成17年11月1日～平成18年1月9日	1,306	
	DBA-YGNZ11		YGNZ11-002011～YGNZ11-002279 平成17年11月1日～平成17年12月28日	266	
	(計 15 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年11月21日～平成18年1月9日	(計 20,672 台)	

備考：本件は、平成２２年１０月２８日付、届出番号「２６３５」にてリコール届出を行なったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。