

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年7月10日

リコール届出番号	2146	リコール開始日	平成20年7月11日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位(部品名)	手動運転補助装置			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキペダルを手動で操作するための運転補助装置装着車両において、操作力を伝達するブレーキリンクプレートとシャフトの溶接強度に不十分なものがあるため、車両が停止した状態で、ブレーキアームをさらに押し込むと当該溶接部に過大な力がかかり亀裂が生じる場合がある。そのため、そのまま使用を続けると溶接部の亀裂が進行し、最悪の場合、破断してブレーキが効かなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、当該運転補助装置のブレーキリンク一式を良品と交換する。			
不具合件数	1件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため、周知の措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に2146のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	LA-GD1	フィット	GD1-1068766 ~ GD1-1509713 平成13年11月3日 ~ 平成14年11月22日	7	
	LA-GD2		GD2-1511964 平成15年7月4日	1	
	LA-GD3		GD3-1512305 ~ GD3-1555120 平成14年10月28日 ~ 平成15年9月26日	4	
	LA-GD4		GD4-1508101 平成15年9月30日	1	
	UA-GD1		GD1-1726829 ~ GD1-1913140 平成15年6月19日 ~ 平成15年11月20日	23	
	UA-GD2		GD2-1600027 ~ GD2-1601189 平成15年10月8日 ~ 平成15年11月14日	2	
	UA-GD3		GD3-1700064 ~ GD3-1704875 平成15年10月10日 ~ 平成15年12月4日	4	
	UA-GD4		GD4-1600170 平成15年10月27日	1	
	CBA-GD3		GD3-1800399 ~ GD3-1927182 平成16年1月14日 ~ 平成16年9月23日	9	
	CBA-GD4		GD4-1700055 ~ GD4-1801455 平成16年1月9日 ~ 平成16年11月16日	3	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対 象車の台数	備 考
ホンダ	DBA-GD1	フィット	GD1-2004976 ~ GD1-2313335 平成 16 年 1 月 19 日 ~ 平成 18 年 1 月 30 日	44	
	DBA-GD2		GD2-1702500 ~ GD2-1805343 平成 16 年 3 月 5 日 ~ 平成 16 年 11 月 3 日	4	
	DBA-GD3		GD3-2000363 平成 17 年 12 月 13 日	1	
	LA-DC5	インテグラ	DC5-1010416 ~ DC5-2100284 平成 14 年 5 月 31 日 ~ 平成 15 年 10 月 29 日	2	
	LA-RN1	ストリーム	RN1-1032737 ~ RN1-1053821 平成 13 年 5 月 10 日 ~ 平成 13 年 9 月 19 日	2	
	UA-RN3		RN3-1301285 平成 15 年 9 月 26 日	1	
	UA-RN5		RN5-1001035 ~ RN5-1001662 平成 15 年 12 月 11 日 ~ 平成 15 年 12 月 16 日	2	
	ABA-RN2		RN2-2001940 ~ RN2-2001969 平成 17 年 3 月 10 日 ~ 平成 17 年 3 月 12 日	2	
			RN2-8000004 平成 16 年 3 月 20 日	1	福祉車両 (アルマス)
	ABA-RN4		RN4-2000123 ~ RN4-2001916 平成 16 年 1 月 28 日 ~ 平成 17 年 9 月 16 日	3	
	CBA-RN1		RN1-2001111 ~ RN1-2104728 平成 16 年 1 月 27 日 ~ 平成 18 年 5 月 11 日	7	
	CBA-RN3		RN3-2000687 ~ RN3-2003948 平成 16 年 3 月 30 日 ~ 平成 17 年 9 月 13 日	5	
	CBA-RN5		RN5-2003511 平成 17 年 3 月 22 日	1	
	LA-RF3		ステップワゴン	RF3-1203676 平成 14 年 6 月 6 日	1
	UA-RF3	RF3-1407010 ~ RF3-1408307 平成 15 年 9 月 15 日 ~ 平成 15 年 9 月 24 日		2	
	UA-RF7	RF7-1002582 ~ RF7-1011805 平成 15 年 7 月 8 日 ~ 平成 15 年 12 月 20 日		4	
UA-RF8	RF8-1002905 平成 15 年 12 月 5 日	1			
CBA-RF4	RF4-5300005 平成 16 年 7 月 5 日	1		福祉車両 (アルマス)	
CBA-RF7	RF7-1050385 ~ RF7-1102600 平成 16 年 2 月 27 日 ~ 平成 17 年 1 月 13 日	3			
UA-RF5	ステップワゴン スパルダ	RF5-1007536 ~ RF5-1010570 平成 15 年 9 月 20 日 ~ 平成 15 年 11 月 5 日		2	
CBA-RF5		RF5-1114241 平成 17 年 2 月 9 日	1		
CBA-RF6		RF6-1101981 平成 16 年 11 月 30 日	1		
ホンダ カナダ	GH-RL1	ラグレイト	RL1-1002551 平成 11 年 11 月 15 日	1	
	(計 32 型式)	(計 6 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 11 年 11 月 15 日 ~ 平成 18 年 5 月 11 日	(計 147 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。