

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課
	リコール対策室
	TEL 03-5253-8111 内線 42353
	アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 21 年 1 月 30 日

リコール届出番号	外-1548	リコール開始日	平成 21 年 1 月 31 日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役 ボルティガ ミルコ 製作国 : イタリア 製作者名: DUCATI MOTOR HOLDING SpA 問合せ先: ドゥカティジャパン株式会社 アフターセールス部 03-3794-5003		
不具合の部位 (部品名)	電気装置 (ボルテージレギュレータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ボルテージレギュレータ (電圧調整器) の遮熱が不十分なため、熱影響によりボルテージレギュレータの性能が低下するものがある。そのため、バッテリーに充電されなくなり、最悪の場合、走行中原動機が停止し、再始動できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バッテリーブラケットを対策品と交換するとともに、ボルテージレギュレータを点検し、対策が必要となるものはボルテージレギュレータを良品と交換する。		
不具合件数	156 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 使用者: ダイレクトメールにて通知する。 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関紙に掲載する。 改善実施済車: フレームヘッド左側に 外-1548 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	ZDMH700AA7B	1098	ZDMH700AA7B002156~ZDMH700AA7B014706 平成 19 年 2 月 1 日~平成 20 年 2 月 1 日	259 台	
	ZDMH700AA8B	1098	ZDMH700AA8B015108~ZDMH700AA8B020087 平成 20 年 2 月 21 日~平成 20 年 8 月 1 日	136 台	
	ZDMH700AA7B	1098S	ZDMH700AA7B001844~ZDMH700AA7B014550 平成 19 年 2 月 1 日~平成 20 年 2 月 28 日	539 台	
	ZDMH700AA8B	1098S	ZDMH700AA8B015176~ZDMH700AA8B020231 平成 20 年 2 月 21 日~平成 20 年 8 月 1 日	141 台	
	ZDMH702AB7B	1098R	ZDMH702AB7B015046~ZDMH702AB7B015048 平成 20 年 3 月 6 日~平成 20 年 3 月 21 日	3 台	
	ZDMH702AB8B	1098R	ZDMH702AB8B015051~ZDMH702AB7B015924 平成 20 年 3 月 6 日~平成 20 年 5 月 2 日	43 台	
	(計 4 型式)	(計 3 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 19 年 2 月 1 日~平成 20 年 8 月 1 日	(計 1121 台)	

(注) リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。