

## 改造自動車届出漏れ一覧表

会社名(製作期間)	車名・型式	対象台数	通称名	形態	改造内容
トヨタテクノクラブ(株) (平成15年10月～20年8月)	トヨタ LA-RZN215W	96	ハイラックスサーフ	・道路パトロール車 ・消防指令車 ・事故処理車 ・標識車 等	リヤ・アクスル・ハウジングの肉厚増加
	トヨタ TA-VZN215W	2	同上		
	トヨタ CBA-TRN215W	324	同上		
	トヨタ CBA-GRN215W	29	同上		
	<b>合計(4型式)</b>	<b>451</b>			
日産自動車(株) 日産車体(株) (株)オートワークス京都 (3社で共同して製造・改造)  (平成13年8月～20年9月)	ニッサン KR-VWME25	15	キャラバン	・投光車	リヤのリーフ・スプリング板厚増加
	ニッサン KG-VWME25	6	同上		
	ニッサン KG-VWE25	2	同上		
	ニッサン UD-DHW41	13	シビリアン	・移動図書館車 ・レントゲン車 等	フロント及びリヤのリーフ・スプリングの変更 (板厚増加又は板厚と枚数の変更)
	ニッサン UD-DVW41	6	同上		
	ニッサン ABG-DHW41	2	同上		
	ニッサン ABG-DVW41	1	同上		
	ニッサン PDG-EHW41	2	同上		
	ニッサン PDG-EVW41	1	同上		
	ニッサン PA-AHW41	13	同上		
	ニッサン PA-AVW41	4	同上		
	ニッサン KK-BHW41	7	同上		フロント及びリヤのリーフ・スプリングの変更 (板厚増加又は板厚と枚数の変更)
	ニッサン KK-BVW41	6	同上		
	いすゞ ABG-SDHW41	2	ジャーニー		
	いすゞ UD-SDHW41	1	同上		
	いすゞ KK-SBHW41	1	同上		
	いすゞ KK-SBVW41	1	同上		
<b>合計(17型式)</b>	<b>83</b>				
(株)トノックス (平成17年3月～20年11月)	ニッサン ADF-CWMGE25	1	キャラバン	・ガス工作車 ・投光車	リヤのリーフ・スプリング板厚増加
	ニッサン CBF-CSGE25	9	同上		
	ニッサン CBF-VRE25	4	同上		
	ニッサン KR-VWE25	1	同上		
	ニッサン LC-CQGE25	6	同上		
	ニッサン LC-VPE25	4	同上		リヤのリーフ・スプリングの形状変更
	ニッサン ABF-SK82VN	2	バネット		
	ニッサン TC-SK82VN	4	バネット		
	いすゞ LC-JCQGE25	8	コモ		
	いすゞ LC-JVPE25	1	コモ		
<b>合計(10型式)</b>	<b>40</b>			リヤのリーフ・スプリング板厚増加	
(株)イズミ車体製作所 (平成19年1月～20年10月)	トヨタ CBF-TRH200K	9	ハイエース/レジアスエース	・車いす移動車 ・救急車 等	リヤのリーフ・スプリングの変更 (長さと板厚の変更)
	トヨタ CBF-TRH221K	3	ハイエース		
	トヨタ ADF-KDH221K	1	同上		
	トヨタ CBF-TRH223B	2	同上		
	ニッサン LC-CQGE25	1	キャラバン		リヤのリーフ・スプリングの変更 (板厚と枚数の変更)
	ニッサン CBF-CSGE25	1	同上		
	ニッサン ADF-CWGE25	1	同上		
	<b>合計(7型式)</b>	<b>18</b>			
<b>総 合 計(38型式)</b>		<b>592</b>			