

連絡先 自動車交通局技術安全部リコール対策室  
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 21 年 2 月 10 日

リコール届出番号	外-1557	リコール開始日 : 平成 21 年 2 月 10 日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 ティエリー・ボワラ (製作国 : フランス共和国) (製作者名 : オートモビル・プジョー オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先 : 0120-840-240 プジョー 0120-55-4106 シトロエン)	
不具合部位 (部品名)	電気装置 (制動灯スイッチ)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動灯スイッチ内部の接点の電気負荷に対する容量が不足しているため、ブレーキの繰り返し操作により接点が消耗し、制動灯が点灯しなくなり、シフトレバーがパーキング位置から動かなくなる、または再始動できないおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、制動灯スイッチを対策品に交換し、制動灯スイッチとの配線に、電流制御用抵抗入り配線を追加する。	
不具合件数	56件	事故の有無 なし
発見の動機	市場からの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>● 対策実施済車両 : 対策実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1557 のステッカーを貼付する。</li> </ul>	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-T75FT	308	VF34C5FTF55086531-VF34C5FTF55157508 平成 20 年 1 月 4 日-平成 20 年 9 月 1 日	19台	
	ABA-T75FY		VF34A5FYH55118657-VF34A5FYH55176847 平成 20 年 3 月 16 日-平成 20 年 5 月 25 日	20台	
	ABA-T7W5FT	308SW	VF34H5FTF55133896-VF34H5FTF55153601 平成 20 年 4 月 28 日-平成 20 年 9 月 21 日	20台	
	ABA-3CCRFJ	307CC	VF33BRFJF84825589-VF33BRFJF85113096 平成 19 年 3 月 5 日-平成 20 年 1 月 21 日	80台	
	GH-3CCRFJ		VF33BRFJF83724899-VF33BRFJF84892256 平成 17 年 6 月 15 日-平成 19 年 3 月 20 日	684台	
	GH-M307CC		VF33BRFKC84310378-VF33BRFKC84438204 平成 17 年 9 月 7 日-平成 17 年 11 月 30 日	61台	
	ABA-3EHRFJ	307SW	VF33HRFJF84940570-VF33HRFJF85121454 平成 19 年 5 月 21 日-平成 20 年 3 月 10 日	430台	

フジヨー	GH-3EHNFU	307 ブレークスタイル	VF33ENFUF83724897-VF33ENFUF84786307 平成 17 年 6 月 15 日-平成 18 年 12 月 4 日	5 7 3 台
	GH-3EHRFJ	307XS ブレーク/SW	VF33HRFJF83724896-VF33HRFJF84883023 平成 17 年 8 月 12 日-平成 19 年 3 月 5 日	2 1 1 1 台
	ABA-T5RFJ	307 フェリーヌ 2.0S	VF33CRFJC84783911-VF33CRFJC85090228 平成 18 年 11 月 24 日-平成 19 年 10 月 29 日	1 4 1 台
	ABA-T5NFU	307 フェリーヌ	VF33CNFUC84784147-VF33CNFUC85105403 平成 18 年 11 月 24 日-平成 19 年 12 月 25 日	5 7 4 台
	GH-T5RFK		VF33CRFKC83724895-VF33CRFKC84434953 平成 17 年 7 月 21 日-平成 17 年 11 月 30 日	6 1 台
	GH-T5NFU	307スタイル	VF33CNFUF83724898-VF33CNFUF84810681 平成 17 年 5 月 30 日-平成 18 年 12 月 25 日	1 9 1 6 台
	GH-T5RFJ	307XS、XT、XSI	VF33CRFJF83726188-VF33CRFJF84883994 平成 17 年 5 月 30 日-平成 19 年 3 月 5 日	8 8 1 台
	ABA-A75FW	207、207SPORT	VF3WC5FWF33565246-VF3WC5FWF34366861 平成 19 年 1 月 22 日-平成 20 年 5 月 25 日	3 8 1 0 台
	ABA-A75FWP	207	VF3WC5FWC34197950-VF3WC5FWC34352364 平成 20 年 3 月 10 日-平成 20 年 5 月 25 日	1 4 0 台
	ABA-A75FX	207GT	VF3WA5FXC33489959-VF3WA5FXC34367749 平成 19 年 1 月 22 日-平成 20 年 6 月 8 日	5 3 3 台
	ABA-A75FY	207GTI	VF3WM5FYC33564344-VF3WM5FYC34203723 平成 19 年 1 月 22 日-平成 20 年 4 月 28 日	2 6 3 台
	ABA-A7C5FW	207CC	VF3WB5FWF33626774-VF3WB5FWF34364915 平成 19 年 2 月 7 日-平成 20 年 7 月 20 日	1 0 9 1 台
	ABA-A7C5FX		VF3WB5FXC33648075-VF3WB5FXC34320889 平成 19 年 4 月 23 日-平成 20 年 5 月 25 日	2 3 7 台
	ABA-A7W5FW	207SW	VF3WE5FWF33954470-VF3WE5FWF34365869 平成 19 年 10 月 14 日-平成 20 年 6 月 8 日	6 9 3 台
	ABA-A7W5FY	207SW GTI	VF3WE5FYC33923575-VF3WE5FYC34363434 平成 19 年 10 月 14 日-平成 20 年 5 月 25 日	3 4 台
	ABA-A08KFV	1007	VF3KMKFVC20096921-VF3KMKFVC20100833 平成 19 年 1 月 22 日-平成 19 年 5 月 30 日	4 2 9 台
ABA-A08NFU	VF3KMNFC20095977-VF3KMNFC20101802 平成 19 年 1 月 22 日-平成 19 年 5 月 30 日		1 1 7 台	
シロエン	ABA-A6KFV	C 2	VF7JMKFVC97315606-VF7JMKFVC97493625 平成 18 年 1 月 12 日-平成 19 年 8 月 28 日	8 台
	ABA-A6NFS		VF7JMNFC97335651-VF7JMNFC97496605 平成 18 年 1 月 12 日-平成 19 年 10 月 15 日	1 9 台
	ABA-A6NFU		VF7JMNFC97413390-VF7JMNFC97481781 平成 18 年 8 月 31 日-平成 19 年 8 月 20 日	3 7 台
	GH-A6KFV		VF7JMKFVC97230363-VF7JMKFVC97474894 平成 17 年 12 月 1 日-平成 19 年 6 月 11 日	7 0 台
	GH-A6NFS		VF7JMNFC97230364-VF7JMNFC97469365 平成 17 年 12 月 1 日-平成 19 年 4 月 19 日	1 1 7 台
	GH-A6NFU		VF7JMNFC97230342-VF7JMNFC97462463 平成 17 年 9 月 27 日-平成 19 年 4 月 19 日	1 3 6 台
	ABA-A31KFU	C 3	VF7FCKFUC28895919-VF7FCKFUC28974941 平成 19 年 5 月 30 日-平成 19 年 10 月 29 日	1 7 台

シロエン	ABA-A31NFU	C 3	VF7FCNFUF28647850-VF7FCNFUF28973455 平成 18 年 4 月 28 日-平成 19 年 9 月 14 日	8 7 台
	GH-A31KFU		VF7FCKFUC28500827-VF7FCKFUC28895923 平成 17 年 9 月 29 日-平成 19 年 5 月 30 日	6 1 台
	GH-A31NFU		VF7FCNFUC28500839-VF7FCNFUC28915366 平成 18 年 1 月 13 日-平成 19 年 6 月 22 日	3 9 2 台
	ABA-A42NFU	C 3 プレミアム	VF7HBNFUC28036952-VF7HBNFUC28102458 平成 18 年 1 月 5 日-平成 19 年 11 月 9 日	5 6 台
	GH-A42NFU		VF7HBNFUC28036523-VF7HBNFUC28098373 平成 17 年 9 月 27 日-平成 19 年 6 月 11 日	1 1 3 台
	ABA-B5NFU	C 4	VF7LANFUF74570836-VF7LANFUF74886549 平成 18 年 12 月 25 日-平成 20 年 9 月 1 日	7 0 1 台
	ABA-B5RFJ		VF7LCRFJF74314384-VF7LCRFJF74856463 平成18年8月24日-平成20年8月2日	2 8 4 台
	ABA-B5RFK		VF7LARFKC74102338-VFLARFKC74769900 平成17年5月11日-平成20年1月21日	4 7 台
	GH-B5NFU		VF7LCNFUF74101930-VF7LCNFUF74570839 平成17年4月4日-平成19年1月10日	1 0 6 1 台
	GH-B5RFJ		VF7LCRFJF74101881-VF7LCRFJF74669115 平成16年12月27日-平成19年5月30日	9 2 2 台
	GH-B5RFK		VF7LARFKC74100391-VF7LARFKC45370072 平成 16 年 11 月 22 日-平成 19 年 5 月 30 日	1 4 4 台
	ABA-B58RFJ		C 4 ビカ	VF7UARFJH45005299-VF7UARFJH45249732 平成 19 年 3 月 30 日-平成 20 年 3 月 10 日
	ABA-B58RFJ P	VF7UARFJF45005491-VF7UARFJF45370072 平成 19 年 3 月 30 日-平成 20 年 10 月 23 日		1 0 7 4 台
合計	計 4 4 型式	計 2 5 車種	輸入期間の全体の範囲 平成 16 年 11 月 22 日～平成 20 年 10 月 23 日	2 0 3 8 8 台