

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
リコール対策室
TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年3月30日

リコール届出番号	2285	リコール開始日	平成21年3月31日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫		問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位(部品名)	原動機(ピストン)		
基準不適合状態にあると認め る構造、装置又は性能の状況 及びその原因	原動機の燃料制御プログラムが不適切なため、冬季用の低粘度燃料(軽油)を使用した場合、燃料噴射量が増えるとともに燃料噴射時期が早くなり、爆発圧力が増加するとともに、燃焼不良によりカーボンが堆積し、ピストンが損傷するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、エンジンが破損し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコンピュータを対策品と交換するとともに、エンジンを新品と交換する。		
不具合件数	23件	事故の有無	なし。
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分 解整備事業者に周知させるた めの措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に2285のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
日野	PK-SHD1EBG PK-SHD1EBJ	日野 スカニア	YS2R4X20002008222 ~ YS2R4X20002011885 平成17年12月9日 ~ 平成18年3月16日	9	
			XLER4X20005131658 ~ XLER4X20005164106 平成18年1月26日 ~ 平成19年6月28日	108	
	PK-SHD1FBG PK-SHD1FBJ		YS2R4X20002007129 平成17年12月1日	1	
	XLER4X20005133760 ~ XLER4X20005163690 平成18年2月22日 ~ 平成19年7月13日		21		
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成17年12月1日 ~ 平成19年7月13日	(計139台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。