


## 改善箇所説明図



サプライポンプを作動させるギヤ部において、ベアリングの潤滑方法及びベアリングケースの材質が不適切なため、ベアリングが損傷するものがある。そのため、サプライポンプのカッピング及びギヤが破損し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行不能並びに操舵力の増大に至るおそれがある。

### 改善の内容：

全車両、ベアリングケース対策品に交換するとともに、カッピング及びギヤが破損しているものは新品と交換する。

識別：吸気ダクトの側面に黄色のペイントを塗布する。

注： [ ] は交換する部品を示す。