

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年 4月16日

リコール届出番号	2297	リコール開始日	平成21年 4月17日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	制動装置（制動倍力装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動倍力装置のボデーのかしめが不適切なため、かしめ強度が不足しているものがある。そのため、ブレーキペダルを強く踏むとかしめが外れてブレーキペダル踏力がマスタシリンダに伝達されずブレーキが効かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、制動倍力装置の製造ロット番号を点検し、該当するものは制動倍力装置を良品に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に2297のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	EBD-DA65T	キャリイ	DA65T-109625～DA65T-110087 平成18年9月5日～平成18年10月6日	462	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年9月5日～平成18年10月6日	(計462台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。