

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL:03-5235-8111 内線 42353  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 21年 5月 11日

リコール届出番号	2292	リコール開始日	平成 21年 5月 12日
届出者の氏名又は名称	三菱重工業株式会社 代表取締役 大宮 英明 問い合わせ先： カスタマーサポート部 産業車両サービス課 TEL (042)761-7358		
不具合の部位(部品名)	助手席		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席において、座席の奥行の寸法が不足しているため、保安基準に適合していない。		
改善措置の内容	全車両、助手席及びブラケットを対策品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>所有者及び使用者をすべて把握しており、直接電話等で連絡する。</li> <li>自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているので周知のための措置はとらない。</li> <li>対策実施済み車には、ハンドルボックス左側面下部にステッカー (No.2292) を貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	1GA	三菱 モータ グレーダ	1GA01040～1GA01043 平成12年7月27日～平成15年1月24日	4台	
	2GB		2GB00207～2GB00290 平成12年9月14日～平成14年10月23日	75台	
	3GA		3GA01114～3GA01181 平成12年7月26日～平成13年11月22日	9台	
	4GB		4GB00106～4GB00145 平成12年10月5日～平成14年10月8日	40台	
	5GA		5GA00093～5GA20006 平成12年10月12日～平成13年11月12日	46台	
	7GA		7GA00025～7GA00039 平成12年10月23日～平成15年2月20日	12台	
	(計 6型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年7月26日～平成15年2月20日	計 186台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。