


改善箇所説明図①



注意： は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

燃料フィルタの防錆処理が不適切なため、道路凍結防止剤により当該フィルタが腐食することがある。そのため、そのまま使用を続けると燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料フィルタを点検し、対象の部品は対策品と交換する。

識別

エンジンルーム内にベントレーのロゴと「RE08/02」と書かれたステッカーを貼付する。