


## 改善箇所説明図②



燃料フィルタ取り付けバンドの止め具  
(基準不適合発生箇所)



取り付けバンドの止め具の位置が不適切なもの 取り付けバンドの止め具の位置を改善したもの

注意：  は取付位置を改善する部品を示す。

### 基準不適合発生箇所

燃料フィルタの取り付けバンドの止め具の位置に不適切なものがあるため、フィルタの表面処理に損傷を与え、道路凍結防止剤による腐食が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると燃料が漏れるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、取り付けバンドの位置を確認し、不適切なものは取付位置を改善するとともに、燃料フィルタを新品と交換する。

### 識別

エンジンルーム内にベントレーのロゴと「RE08/02」と書かれたステッカーを貼付する。