

連絡先:国土交通省 自動車交通局 技術安全部
 審査課 リコール対策室
 電話番号:03-5253-8111 内線:42353
 国土交通省 ホームページアドレス:
<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年5月20日

リコール届出番号	2312	リコール開始日	平成21年5月21日
届出者の氏名又は名称	TCM株式会社 代表執行役社長 荒畑秀夫 問い合わせ先：TCM株式会社 品質保証部 竜ヶ崎グループ 0297-62-4661		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	走行モータの油圧ポンプにおいて、ポンプ駆動軸の強度が不足しているため、駆動用歯車との勘合部が摩耗する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ポンプが駆動出来なくなり、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該駆動軸、及び歯車を対策品に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接電話等でユーザに連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・対策完了車については、キャビン右側面の後方下隅にNo.2312のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
TCM	M05	JR180	M05-00103~M05-00182 平成10年10月8日~平成14年10月27日	74台	
	M08	JR180	M08-00201~M08-00222 平成15年6月10日~平成15年11月11日	22台	
	SD-M08	JR180	M08-00223~M08-00261 平成16年6月10日~平成17年11月25日	39台	
	JDS-M15	JR180	M15-00301~M15-00320 平成18年6月29日~平成19年3月20日	20台	
	JR220	JR220	JR220-00101 平成14年8月10日	1台	
	JR220	JR220-2	JR220-00201 平成15年11月11日	1台	
	68B	JR220-3	68B-00301 平成18年10月25日	1台	
	JR300	JR300	JR300-00101~JR300-00115 平成10年9月29日~平成12年3月22日	15台	
	M06	JR300	M06-00116~M06-00212 平成12年8月30日~平成15年11月14日	51台	
	SD-M06	JR300	M06-00213~M06-00223 平成16年8月9日~平成17年11月6日	11台	
	68C	JR300-3	68C-00302~68C-00307 平成18年9月19日~平成18年3月5日	6台	
JR440	JR440	JR440-00105~JR440-00110 平成11年10月27日~平成14年11月13日	6台		
(計11型式)	(計7車種)	平成10年9月29日~ 平成19年3月20日	(合計247台)	(大特247台含む)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。