

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年6月3日

リコール届出番号	2313	リコール開始日	平成21年6月4日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位(部品名)	制動装置(前輪用ブレーキケーブル)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪用ブレーキケーブルの長さが不適切なため、走行中のフロントフォークの伸縮により、ケーブル留め金具部で当該ケーブルが折れ曲がることある。そのため、そのまま使用を続けると、ケーブル内のインナワイヤが切損し、前輪ブレーキが操作できなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、前輪用ブレーキケーブルと、ケーブル留め金具を対策品と交換する。			
不具合件数	なし	事故の有無	なし	
発見の動機	社内試験による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車台番号付近に 2313 のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	JBH-AB27	モンキー	AB27-1900018 ~ AB27-1903113 平成21年1月8日 ~ 平成21年4月20日	3,092	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年1月8日 ~ 平成21年4月20日	(計3,092台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。