

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年6月16日

リコール届出番号	外-1587	リコール開始日	平成21年6月17日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 ハンス・テンペル		
不具合の部位(部品名)	灯火装置(テール・ランプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動開閉テール・ゲート装備車両において、テール・ランプ部のシール材が不適切なため、豪雨や高压洗浄により車内に水が浸入することがある。そのため、そのまま使用を続けると、自動開閉テール・ゲート用制御ユニットの電気回路が水分により錆びて短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、テール・ランプのシール材を対策品と交換し、自動開閉テール・ゲート用制御ユニットを移設する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	メーカーからの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.外-1587のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-164186	ML350	WDC1641862A446256～WDC1641862A504814 平成20年9月8日～平成21年4月1日	194	
	CBA-164172C	ML550 4MATIC	WDC1641722A446552～WDC1641722A504711 平成20年9月8日～平成21年4月1日	3	
	CBA-164172		WDC1641722A465165 平成20年10月7日	1	
	CBA-164177	ML63	WDC1641772A446596～WDC1641772A489273 平成20年9月8日～平成20年12月23日	47	
	(計4型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年9月8日～平成21年4月1日	(計245台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。