


改善箇所説明図



未使用の電気配線コネクタ

基準不適合発生箇所

自動式前照灯照射方向調節装置なし車において、未使用の電気配線コネクタの防水処理が不適切なため、当該コネクタの端子部に融雪剤を含んだ水等が付着して電流が流れることがある。そのため、走行距離計に誤った信号が伝達され、走行距離を正しく積算しないおそれがある。



未使用コネクタ用
電気配線（6本）



A B S センサ用電気配線（2本）

改善の内容

全車両、当該電気配線のコネクタ部を切断し、防水処理する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、切断及び防水処理を施す部位を示す。