

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年6月25日

リコール届出番号	2335	リコール開始日	平成21年6月26日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 伊東 孝紳		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位(部品名)	座席(リヤシートバック)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤシートバックのリクライニング角度調整用ギヤ(セクタギヤ)の加工寸法が大きいため、リクライニング位置を固定するカムの保持力が弱いものがある。そのため、衝撃等によりシートバックが前方へ倒れるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、リヤシートバックフレーム一式を良品と交換する。			
不具合件数	なし	事故の有無	なし	
発見の動機	社内情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に2335のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	ABA-HM1	VAMOS	HM1-1724365~HM1-1725457 平成21年3月16日~平成21年5月21日	506	
			HM1-2710674~HM1-2710846 平成21年3月17日~平成21年5月20日	161	
	ABA-HM2		HM2-1709209~HM2-1709690 平成21年3月16日~平成21年5月21日	436	
			HM2-2705124~HM2-2705340 平成21年3月16日~平成21年5月21日	208	
	ABA-HM3	VAMOS Hobio	HM3-1303466~HM3-1303671 平成21年3月16日~平成21年5月20日	195	
			HM3-2301118~HM3-2301180 平成21年3月16日~平成21年5月21日	61	
			HM4-1302145~HM4-1302313 平成21年3月16日~平成21年5月21日	168	
			HM4-2300969~HM4-2301019 平成21年3月16日~平成21年5月19日	50	
(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年3月16日~平成21年5月21日	(計1,785台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。