

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年8月5日

リコール届出番号	外-1600	リコール開始日	平成21年8月5日
届出者の氏名又は名称	株式会社プロト 代表取締役社長 近藤芳光 〔 製作国：アメリカ 製作者名：PLOT USA 〕 問い合わせ先： 0565-52-7138		
不具合の部位（部品名）	制動装置（フロントブレーキキャリパ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントブレーキキャリパのピストン寸法が短いため、ブレーキパッドが消耗した時にピストン突出量が増大し、ピストンとピストンシールの掛かりが浅くなり、ブレーキ液が滲み出ることがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキ液量が減少し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該キャリパとキャリパサポートを対策品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール、直接訪問又は電話にて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、フレーム番号付近に外-1600のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プロト	RH020	ロードホッパー	RH020004～RH020070 平成14年10月25日～平成16年11月24日	38	
	CR4		1P9CR46505L471011～1P9CR46594L471009 平成16年9月14日～平成17年7月8日	13	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成14年10月25日～平成17年7月8日	(計51台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。