### 少数台数のリコール届出の公表について (平成21年7月分)

リコール対象が少数である 1 0 0 台未満の届出について、平成 2 1 年 7 月は 8 件の届出がありましたので、公表します。

#### 1.届出者:川崎重工業株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製 作 期 間
7月16日	2354	車 名:カワサキ 型 式:BC-ZRT20A 通称名:ZRX1200R	2 3	平成20年 2月13日~ 平成20年 2月14日
不具合の部位等	後輪ブレーキホースの取付角度が不適切なものがあるため、当該ブレーキホースがタイヤと接触して損傷し、最悪の場合、後輪ブレーキが効かなくなるおそれがある。			

## 2.届出者:コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
7月28日	外1597	車 名:マセラテイ 型 式:ABA-MQP 他 通称名:クアトロポルテ 他	3 1	平成20年11月 4日~ 平成21年 2月10日
不具合の部位等	走行装置(アルミホイール)のスポーク形状が不適切なため、前輪側の回転 部分が突出し、保安基準に適合しない。			

#### 3.届出者: KTM JAPAN株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製 作 期 間
7月28日	外1598	車 名: K T M 型 式: 690ELES47 通称名: 690 E N D U R O - R	4 8	平成20年 9月30日~ 平成21年12月17日
不具合の部位等	速度計のソフトウェアが不適切なため、速度計の配線、又はバッテリーの配 線を外す作業を行った場合、速度計の表示が実際の速度より速い数値が表示さ れるおそれがある。			

### 4. 届出者:三菱ふそうトラック・バス株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間
7月30日	2361	車 名:三菱 型 式:PDG-FK74F 通称名:ふそうファイター	1	平成 2 1 年 5 月 2 7 日
不具合の部位等	中型トラックの前軸において、誤品のブレーキパイプを装着したものがある。そのため、そのままの状態で使用すると、最悪の場合、ブレーキ液が滲み出して液量が減少し、制動力が低下するおそれがある。			

## 5. 届出者:メルセデス・ベンツ日本株式会社

届出月日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸 入 期 間
7月30日	外1601	車 名:メルセデスベンツ 型 式:DBA-221056 他 通称名:S350 他	8	平成20年 8月 1日~ 平成21年 3月23日
不具合の部位等	純正アクセサリとして販売した地上デジタル・チューナ用アンテナを、平成21年以降登録の車両の後面ガラス左右両端に取り付けたものがある。そのため、道路運送車両の保安基準に適合しない。			

# 【参考】平成21年7月のリコール届出総件数

		内 訳		
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満	
国産車	16件	12件	4件	
輸入車	10件	6件	4件	
計	26件	18件	8件	

リコール届出番号 2338、2351 及び外 1605 は公表済みのため、本公表には含まれていません。