

連絡先	: 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL	: 03-5253-8111 内線42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 21年 8月 6日

リコール届出番号	2359	リコール開始日	平成21年 8月 6日
届出者の氏名又は名称	コマツユーティリティ株式会社 代表取締役社長 磯田 進 (問合せ先: 栃木工場 品質保証部 TEL : 0285-28-9640)		
不具合の部位(部品名)	制動装置(ポテンショメータ取付けシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキペダルの踏み込み量を計測するポテンショメータにおいて、取付けシャフトの支持方法が不適切なため、当該シャフトが滑らかに動かないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキ操作後にペダルが戻らず、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ポテンショメータ取付けシャフトを対策品と交換し、支持方法を変更する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	①使用者: 直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ②分解整備事業者: 使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ③対策完了車両は、ステッカ(2359)を運転席ハンドル下のコラムカバー左側面に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備 考
コマツ	EDM-WA106A	WA30-6	WA106-90001～WA106-90428 平成20年1月12日～平成21年5月18日	428	
	EDM-WA107	WA40-6 WA50-6	WA107-60140～WA107-60540 平成20年8月26日～平成21年4月24日	26	
	EDM-WA107A	WA40-6 WA50-6	WA107-60001～WA107-60556 平成20年2月18日～平成21年5月18日	513	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年1月12日～平成21年5月18日	(計967台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。