

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 メール : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年8月28日

リコール届出番号	2366	リコール開始日	平成21年8月28日
届出者の氏名又は名称	東急車輛製造株式会社 取締役社長 落合和雄		問合せ先：品質保証部 電話 0276-99-1010
不具合部位	緩衝装置（ラジアスロッドブラケット）		
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	バラ積み緩和トレーラにおいて、一部の車両で、使用環境に対するラジアスロッドブラケットの強度の余裕が少ないため、ラジアスロッドブラケットに亀裂が発生する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、ラジアスロッドブラケットが折損するおそれがある。		
改善処置の内容	ラジアスロッドブラケットを対策品と交換する。		
不具合件数	51件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車は、車台番号打刻付近にNo. 2366のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
東急	TF2523	ダンプ セミトレーラ	TF2523-80004～TF2523-80063 平成18年6月30日～平成21年3月16日	59	
東急	TF36H2C3	ダンプ セミトレーラ	TF36H2C3-80129～TF36H2C3-81920 平成19年7月10日～平成21年6月30日	120	
東急	TU29F3C2S	ダンプ セミトレーラ	TU29F3C2S-G001, TU29F3C2S-G002 平成20年11月19日, 平成20年11月21日	2	
東急	TU30F3C2S	ダンプ セミトレーラ	TU30F3C2S-G001, TU30F3C2S-G002 平成20年3月31日, 平成21年9月26日	2	
東急	TU30F4C2S	ダンプ セミトレーラ	TU30F4C2S-G001, TU30F4C2S-G002 平成20年6月20日, 平成21年6月27日	2	
東急	TU31F2C2S	ダンプ セミトレーラ	TU31F2C2S-G001, TU31F2C2S-G002 平成19年11月15日	2	
東急	TU32F4C2S	ダンプ セミトレーラ	TU32F4C2S-G001 平成17年12月25日	1	
東急	TU32G3C2S	ダンプ セミトレーラ	TU32G3C2S-G001 平成16年8月5日	1	
東急	TU33G3C2S	ダンプ セミトレーラ	TU33G3C2S-G001～TU33G3C2S-G003 平成16年7月30日～平成16年8月24日	3	
東急	TU34F4C2S	ダンプ セミトレーラ	TU34F4C2S-G001～TU34F4C2S-G023 平成16年10月1日～平成18年4月20日	17	
東急	TU34G3C2S	ダンプ セミトレーラ	TU34G3C2S-80001, TU34G3C2S-80002 平成16年2月1日	2	

東急	TU34G3C2S	ダンプ セミトレーラ	TU34G3C2S-G003 ~ TU34G3C2S-G032 平成 16 年 4 月 24 日 ~ 平成 18 年 2 月 15 日	28	
東急	TU34H2C3S	ダンプ セミトレーラ	TU34H2C3S-G002, TU34H2C3S-G003 平成 17 年 6 月 10 日, 平成 20 年 10 月 28 日	2	
東急	TU36D7C2S	ダンプ セミトレーラ	TU36D7C2S-G001 ~ TU36D7C2S-G005 平成 17 年 7 月 31 日 ~ 平成 18 年 1 月 15 日	5	
東急	TU36F0C3S	ダンプ セミトレーラ	TU36F0C3S-G003 ~ TU36F0C3S-G022 平成 18 年 4 月 30 日 ~ 平成 18 年 10 月 31 日	20	
東急	TU36F2C3S	ダンプ セミトレーラ	TU36F2C3S-G001 ~ TU36F2C3S-G003 平成 18 年 5 月 15 日 ~ 平成 18 年 10 月 12 日	3	
東急	TU36F4C2S	ダンプ セミトレーラ	TU36F4C2S-G001 平成 17 年 2 月 10 日	1	
東急	TU36F5C2S	ダンプ セミトレーラ	TU36F5C2S-G001, TU36F5C2S-G002 平成 18 年 3 月 10 日, 平成 18 年 6 月 10 日	2	
東急	TU36F5C3S	ダンプ セミトレーラ	TU36F5C3S-G001, TU36F5C3S-G002 平成 16 年 11 月 1 日, 平成 17 年 7 月 20 日	2	
東急	TU36F7C3S	ダンプ セミトレーラ	TU36F7C3S-G001 ~ TU36F7C3S-G003 平成 17 年 7 月 15 日 ~ 平成 17 年 10 月 28 日	3	
東急	TU36G6C3S	ダンプ セミトレーラ	TU36G6C3S-G001, TU36G6C3S-G002 平成 18 年 6 月 10 日, 平成 19 年 9 月 20 日	2	
東急	TU36G7C3S	ダンプ セミトレーラ	TU36G7C3S-G001 平成 17 年 2 月 4 日	1	
東急	TU36H2C3S	ダンプ セミトレーラ	TU36H2C3S-G001 ~ TU36H2C3S-G009 平成 16 年 11 月 1 日 ~ 平成 20 年 12 月 20 日	9	
東急	TE36H3C3S	スクラップ載せ セミトレーラ	TE36H3C3S-G004, TE36H3C3S-G005 平成 18 年 10 月 10 日	2	
東急	TE36H4C3S	スクラップ載せ セミトレーラ	TE36H4C3S-G003 ~ TE36H4C3S-G024 平成 16 年 12 月 3 日 ~ 平成 20 年 9 月 30 日	6	
東急	TF31F8C2S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF31F8C2S-G001 平成 20 年 5 月 23 日	1	
東急	TF31G6C2S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF31G6C2S-G001 平成 19 年 8 月 2 日	1	
東急	TF31G7C2S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF31G7C2S-G001, TF31G7C2S-G002 平成 19 年 2 月 23 日	2	
東急	TF33F4C2S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF33F4C2S-G001, TF33F4C2S-G002 平成 16 年 10 月 15 日	2	
東急	TF35H0C2S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF35H0C2S-G001 平成 17 年 5 月 20 日	1	
東急	TF36E5C2S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36E5C2S-G002 平成 17 年 6 月 24 日	1	
東急	TF36E6C2S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36E6C2S-G005 平成 17 年 7 月 20 日	1	
東急	TF36E8C3S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36E8C3S-G006, TF36E8C3S-G017 平成 16 年 6 月 30 日, 平成 17 年 3 月 10 日	2	
東急	TF36F4C2S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36F4C2S-G001, TF36F4C2S-G006 平成 17 年 2 月 10 日 ~ 平成 17 年 12 月 10 日	2	
東急	TF36F5C3S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36F5C3S-G001 平成 16 年 8 月 31 日	1	
東急	TF36F8C2S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36F8C2S-G015 ~ TF36F8C2S-G028 平成 17 年 4 月 10 日 ~ 平成 17 年 11 月 2 日	6	

東急	TF36F9C2S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36F9C2S-G001 ~ TF36F9C2S-G043 平成 16 年 5 月 12 日 ~ 平成 17 年 7 月 10 日	18	
東急	TF36G0C2S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36G0C2S-G001 平成 17 年 4 月 15 日	1	
東急	TF36G0C3S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36G0C3S-G009 平成 17 年 2 月 21 日	1	
東急	TF36G2C2S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36G2C2S-G001 ~ TF36G2C2S-G028 平成 16 年 11 月 15 日 ~ 平成 17 年 11 月 7 日	19	
東急	TF36G2C3S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36G2C3S-G004 平成 16 年 11 月 15 日	1	
東急	TF36G3C2S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36G3C2S-G011 平成 17 年 7 月 11 日	1	
東急	TF36G3C3S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36G3C3S-G002 平成 17 年 3 月 8 日	1	
東急	TF36G5C2S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36G5C2S-G001 ~ TF36G5C2S-G006 平成 16 年 11 月 10 日 ~ 平成 17 年 12 月 5 日	3	
東急	TF36G6C2S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36G6C2S-G001 ~ TF36G6C2S-G075 平成 16 年 2 月 25 日 ~ 平成 17 年 12 月 12 日	38	
東急	TF36G7C2S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36G7C2S-G006 平成 17 年 2 月 10 日	1	
東急	TF36G7C3S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36G7C3S-G001 ~ TF36G7C3S-G021 平成 16 年 10 月 25 日 ~ 平成 17 年 8 月 25 日	7	
東急	TF36G8C2S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36G8C2S-G030 ~ TF36G8C2S-G038 平成 17 年 5 月 27 日 ~ 平成 20 年 10 月 1 日	3	
東急	TF36G8C3S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36G8C3S-G024 ~ TF36G8C3S-G032 平成 16 年 8 月 19 日 ~ 平成 17 年 2 月 20 日	4	
東急	TF36H2C2S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36H2C2S-G001 ~ TF36H2C2S-G072 平成 16 年 3 月 20 日 ~ 平成 17 年 9 月 13 日	14	
東急	TF36H2C3	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36H2C3-79004 平成 17 年 10 月 25 日	1	
東急	TF36H2C3	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36H2C3-80003 ~ TF36H2C3-81917 平成 17 年 2 月 15 日 ~ 平成 21 年 5 月 13 日	200	
東急	TF36H2C3S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36H2C3S-G042 ~ TF36H2C3S-G226 平成 16 年 3 月 26 日 ~ 平成 17 年 3 月 28 日	14	
東急	TF36H3C2S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36H3C2S-G001 ~ TF36H3C2S-G042 平成 16 年 11 月 20 日 ~ 平成 18 年 11 月 20 日	5	
東急	TF36H4C2S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36H4C2S-G004 ~ TF36H4C2S-G056 平成 16 年 6 月 10 日 ~ 平成 17 年 7 月 14 日	7	
東急	TF36H5C2S	スクラップ載せ セミトレーラ	TF36H5C2S-G023 ~ TF36H5C2S-G036 平成 17 年 1 月 20 日 ~ 平成 17 年 11 月 20 日	6	
	合計 53 型式	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 16 年 2 月 1 日 ~ 平成 21 年 6 月 30 日	合計 662 台	

【注意事項】リコール対象車のシリアル番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。