

(別 紙)

国自安第 70号
国自旅第138号
国自整第 64号
平成21年9月24日

社団法人日本バス協会会長 殿
高速ツアーバス連絡協議会会長 殿

国土交通省
自動車交通局安全政策課長

自動車交通局旅客課長

自動車交通局技術安全部整備課長

バスの車両火災事故防止のための緊急点検整備の実施等について

バスの車両火災事故の再発防止については、本年3月16日付けで、当職から貴団体あて、日常点検整備及び定期点検整備等の励行について傘下会員への周知徹底を要請したところですが、去る9月20日、再び、東名高速道路においてバス（車体：ネオプラン社製、エンジン：メルセデスベンツ社製）の火災事故が発生しました（死傷者はなし）。

事故原因については現在調査中ではありますが、メルセデス社製のエンジンを搭載したネオプラン社製バスの火災事故が、今回のものを合わせて昨年から3件続発していることから、特にネオプラン社製のバス、又はメルセデスベンツ社製のエンジンを備えたバスについて、緊急に点検整備を実施するよう、傘下会員に周知徹底をお願い致します。

また、その他のバスについても、引き続き日常点検整備及び定期点検整備等を励行するよう、併せて傘下会員に周知徹底をお願い致します。