

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年11月12日

リコール届出番号	2413	リコール開始日	平成21年11月13日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 取締役社長 アルバート・キルヒマン		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-230
不具合の部位(部品名)	暖房装置（燃焼式ヒータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型観光バスの車室内暖房用燃焼式ヒータにおいて、バーナヘッド（燃焼機）の燃料ポンプの構造が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ポンプから燃料が漏れ、最悪の場合、漏れた燃料がヒータの熱により発火するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該燃料ポンプを対策品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車整備分解事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2413のステッカーを貼付する。 		

車名	届出型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KL-MS86MP	ふそう エアバス	MS86MP-20239～MS86MP-24213 平成13年3月20日～平成17年8月29日	81	
		ふそう エアロクイーン	MS86MP-20004～MS86MP-24212 平成12年6月30日～平成17年8月27日	18	
	PA-MM86FH	ふそう エアバス	MM86FH-22004～MM86FH-27030 平成17年10月27日～平成19年8月20日	26	
	PJ-MS86JP	ふそう エアバス	MS86JP-25005～MS86JP-26327 平成17年10月13日～平成19年8月22日	384	
		ふそう エアロクイーン	MS86JP-25024～MS86JP-26320 平成17年11月9日～平成19年8月20日	82	
	BKG-MS96JP	ふそう エアロエース	MS96JP-20006～MS96JP-21158 平成19年9月6日～平成21年8月3日	456	
ふそう エアロクイーン		MS96JP-20007～MS96JP-21098 平成19年9月4日～平成21年6月10日	164		
ニッサン ディーゼール	BKG-AS96JP	—	AS96JP-20001～AS96JP-20018 平成19年9月19日～平成20年6月19日	5	
	(計5型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年6月30日～平成21年8月3日	(計1,216台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。