

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年11月26日

リコール届出番号	2423	リコール開始日	平成21年11月27日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	制動装置(エアマスター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型路線バスの制動装置において、ブレーキ配管の洗浄が不適切なため、ブレーキ液に混入した異物により、倍力装置(エアマスター)からブレーキ液が漏れることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、坂道発進補助装置(HSA:ヒル・スタート・エイド)及びABSモジュレータのゴム部品が侵され、最悪の場合、ブレーキが解除できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアマスターの交換履歴の有無を確認し、交換されていない車両については、エアマスター、HSAバルブ並びにABSモジュレータを点検し、ブレーキ液が漏れているものは、当該部品を新品と交換するとともに、エア配管を洗浄する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし。
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2423のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PJ-KV234L1	日野 ブルーリボンⅡ	KV234L1-7000307~KV234L1-7000495 平成18年 3月22日~平成18年12月25日	167	
	PJ-KV234N1		KV234N1-7000127~KV234N1-7000312 平成18年 3月22日~平成18年12月20日	102	
	PJ-KV234Q1		KV234Q1-7000057~KV234Q1-7000150 平成18年 3月22日~平成18年12月13日	93	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成18年 3月22日~平成18年12月25日	(計 362 台)	

備考;本届出は、平成19年11月8日付け「届出番号1992」のリコール届出において、原因が判明したため、対象範囲を拡大して実施するものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。