

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年12月8日

リコール届出番号	2426	リコール開始日	平成21年12月9日
届出者の氏名又は名称	日立建機株式会社 代表執行役 木川 理二郎	問合せ先：日立建機 開発・生産統括本部 品質保証センター サービスG Tel：0298-32-7109	
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（走行用油圧モータのオーバーロードリリーフバルブ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①動力伝達装置の走行用油圧モータに取り付けられるオーバーロードリリーフバルブにおいて、内部のバネに組み付け不良のものがあある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該バネが折損し、オーバーロードリリーフバルブが作動不良を起こすため、走行不能になるおそれがある。 ②動力伝達装置の走行用油圧モータに取り付けられるオーバーロードリリーフバルブにおいて、製造工程での異物が混入しているものがあある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、内部のシール部が損傷し、油圧が保持できなくなるため、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、走行用油圧モータのオーバーロードリリーフバルブを良品に交換する。		
不具合件数	10件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	・使用者へ直接電話または、ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・対策完了車については、キャブのストライカー付近にステッカー（2426）を貼る。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日立	SC-125W	ZX125W	125W-6266 ~ 125W-6428 平成19年7月30日～平成19年12月17日	88台	
日立	SC-CBB	ZX160W	JK6CBB00300002002 ~ JK6CBB00300002505 平成15年3月1日～平成19年4月3日	12台	
日立	SC-CDB	ZX210W	JK6CDB00300001113 ~ JK6CDB00300001408 平成16年4月28日～平成18年9月7日	6台	
日立	SD-1HW	ZX300W	1HW-20943 ~ 1HW-21091 平成17年8月12日～平成18年2月22日	2台	
日立	SD-1HX	ZX350W	1HX-32504 ~ 1HX-33821 平成16年4月28日～平成17年3月2日	2台	
	(計5型式)	(計5機種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年3月1日～平成19年12月17日	(計110台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。