

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成21年12月15日

リコール届出番号	2444	リコール開始日	平成21年12月16日
届出者の氏名又は名称	日産ディーゼル工業株式会社 取締役社長 竹内 覚		問い合わせ先: お客様相談室 TEL 0120-67-2301
不具合の部位 (部品名)	電気装置(メインハーネス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	キャブと車枠間のメインハーネスの取り回しが不適切なため、当該ハーネスとキャブティルト用トーションバーが接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動により当該ハーネスが損傷して、最悪の場合、断線又は短絡し、灯火器の不灯、窓拭き器の不作動及びエンジンの再始動ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、メインハーネスに固定用ブラケットを追加する。なお、当該ハーネスに損傷がある場合は、補修する。		
不具合件数	9件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者: ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 2444のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	PB-LK36A	コンドル	LK36A-00006~LK36A-10274 平成16年 8月 5日~平成18年 9月27日	87	
	PB-MK35A		MK35A-00001~MK35A-10549 平成15年 6月 3日~平成18年10月 3日	1,180	
	PB-MK36A		MK36A-00002~MK36A-14603 平成15年 5月12日~平成18年10月 2日	4,935	
	PB-MK36B		MK36B-00001~MK36B-10386 平成16年 4月28日~平成18年 9月20日	352	
	PB-PK36A		PK36A-00001~PK36A-10238 平成15年 7月29日~平成18年10月 5日	421	
	BDG-LK36C		LK36C-00001~LK36C-15136 平成18年 3月10日~平成21年 7月22日	157	
	ADG-MK35C BDG-MK35C		MK35C-00001~MK35C-15186 平成17年 9月 1日~平成21年 8月 5日	575	
	ADG-MK36C BDG-MK36C		MK36C-00002~MK36C-16240 平成17年 8月26日~平成21年 8月 6日	2,393	
	BDG-MK36D		MK36D-00001~MK36D-15200 平成18年11月 2日~平成21年 8月 5日	281	
	ADG-PK36C BDG-PK36C		PK36C-00001~PK36C-15098 平成18年 3月10日~平成21年 8月 5日	326	
(計 13型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年 5月12日~平成21年 8月 6日	(計 10,707台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。