

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111内線42353  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日:平成21年12月17日

改善対策届出番号	391	改善対策開始日	平成21年12月18日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 取締役社長 アルバート・キルヒマン		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-324-230
不具合の部位(部品名)	室内照明(室内灯間および端部カバー)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型観光バスの室内照明において、室内灯間及び端部カバーの固定方法が不適切なため、走行中の車体振動などにより、当該カバーが脱落するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、室内灯間及び端部カバーに脱落防止用金具を追加する。		
不具合件数	13件	事故の有無	有(軽傷1件)
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善対策済車には、その旨を定期点検記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
三菱	PDG-MM96FH	ふそう エアロース	MM96FH-20002~MM96FH-20173 平成20年2月4日~平成21年11月16日	170	
	BKG-MS96JP		MS96JP-20006~MS96JP-21309 平成19年9月6日~平成21年11月19日	1,006	
	BKG-MS96JP	ふそう エアロクイン	MS96JP-20007~MS96JP-21310 平成19年9月4日~平成21年11月19日	294	
ニッサン ディーゼル	PDG-AM96FH	—	AM96FH-20001~AM96FH-20008 平成20年6月19日~平成21年4月16日	8	
	BKG-AS96JP	—	AS96JP-20001~AS96JP-20047 平成19年9月19日~平成21年9月10日	47	
	(計5型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年9月4日~平成21年11月19日	(計1,525台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。