

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室 TEL: 03-5253-8111 内線 42353 アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年 1月13日

リコール届出番号	外-1639	リコール開始日	平成22年 1月14日			
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カーズ・ジャパン株式会社 代表取締役 リチャード・スナイダース	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>製作国：スウェーデン</td> </tr> <tr> <td>製作者名：ボルボ</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662</td> </tr> </table>		製作国：スウェーデン	製作者名：ボルボ	問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662
製作国：スウェーデン						
製作者名：ボルボ						
問い合わせ先：お客様相談室 0120-922-662						
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料パイプ保護カバー）					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車体下回りに配管されている燃料パイプを保護する、燃料パイプ保護カバーの取り付け状態が不適切なものがある。そのため、最悪の場合、走行中の振動により燃料パイプ保護カバーが車体から脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、燃料パイプ保護カバーの取り付け状態を点検し、取り付けが不適切なものは正しく取り付ける。					
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：なし			
発見の動機	メーカーからの情報による。					
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1639のステッカーを貼付する。 					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	CBA-DB6304TXC	ボルボ XC60	YV1DZ9956A2050078～YV1DZ9956A2070390 平成21年 6月 8日～平成21年12月 9日	445台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成21年 6月 8日～平成21年12月 9日	445台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれている場合があります。