

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年 1月25日

リコール届出番号	2456	リコール開始日	平成22年 1月26日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	その他の装置（ロープフック）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	右側サイドゲートのロープフックの溶接が不適切なため、サイドゲートとの溶接強度が不足しているものがある。そのため、使用過程で当該フックが脱落し、最悪の場合、積載物が落下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、右側サイドゲートを点検し、対象となるものはサイドゲートを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2456のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	EBD-DA63T	キャリイ	DA63T-648601～DA63T-649803 平成21年12月1日～平成21年12月8日	192	
	EBD-DA65T		DA65T-141108～DA65T-141335 平成21年12月1日～平成21年12月8日	72	
マツダ	EBD-DG63T	スクラム	DG63T-565985～DG63T-566048 平成21年12月1日～平成21年12月7日	30	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年12月1日～平成21年12月8日	(計294台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。