

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年 1月21日

リコール届出番号	2454	リコール開始日	平成22年1月22日
届出者の氏名又は名称	日産ディーゼル工業株式会社 取締役社長 竹内 寛 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	かじ取装置(ドラッグリンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	タイヤの切角が不適切なため、スタッドレスタイヤを装着してハンドルを最大限度まで切った状態で走行した場合、タイヤがドラッグリンクと接触することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該リンクの接触部分に錆が発生し、損傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、タイヤを点検し、接触するおそれのあるタイヤを装着している車両は、切角ストoppaを変更するとともに、ドラッグリンクに接触痕がある場合は、新品と交換する。尚、全車両、コーションラベルを運転席側ドア開口部に貼付する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	販売会社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 2454のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KC-LK211BN	コンドル	LK211BN-00001～LK211BN-20018 平成 7年 3月28日～平成10年 3月27日	78	
	KC-LK211EN		LK211EN-00003～LK211EN-20024 平成 7年 6月14日～平成10年 3月12日	68	
	KC-LK211FN		LK211FN-00001～LK211FN-20023 平成 7年 6月12日～平成10年 3月31日	61	
	KC-LK211HN		LK211HN-00003～LK211HN-20017 平成 7年 6月24日～平成10年 2月 3日	35	
	KC-LK211KN		LK211KN-00001～LK211KN-20020 平成 7年 6月14日～平成10年 3月 3日	50	
	KC-LK251BHT		LK251BHT-10001～LK251BHT-20010 平成 8年 4月19日～平成10年 2月17日	25	
	KC-LK251BNT		LK251BNT-00001～LK251BNT-00010 平成 7年 3月28日～平成 8年 2月26日	5	
	KC-LK251FN		LK251FN-00006～LK251FN-20001 平成 8年 6月 3日～平成 9年 9月 1日	5	
	KC-LK251HN		LK251HN-00003～LK251HN-20020 平成 7年 7月11日～平成 9年12月16日	33	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KC-LK251KN	コンドル	LK251KN-00001～LK251KN-20057 平成 7年 6月13日～平成10年 3月 7日	86	
	KC-LK251LN		LK251LN-20001 平成10年 1月23日	1	
	KC-LK251NN		LK251NN-00001～LK251NN-20006 平成 8年 8月 1日～平成10年 1月16日	10	
	KC-LK251TN		LK251TN-20001～LK251TN-20007 平成 9年 7月31日～平成10年 1月29日	7	
	KC-LK260BN		LK260BN-10004～LK260BN-20021 平成 9年 1月24日～平成10年 1月27日	17	
	KC-LK260EN		LK260EN-10002～LK260EN-20006 平成 8年 9月27日～平成10年 1月24日	11	
	KC-LK260FN		LK260FN-00002～LK260FN-20007 平成 7年 7月17日～平成10年 1月14日	23	
	KC-LK260HN		LK260HN-00001～LK260HN-20050 平成 7年 6月 7日～平成10年 3月 7日	89	
	KC-LK260KN		LK260KN-00001～LK260KN-20134 平成 7年 3月28日～平成10年 3月20日	230	
	KC-LK260LN		LK260LN-00001～LK260LN-20021 平成 7年 3月28日～平成10年 3月16日	47	
	KC-LK260NN		LK260NN-00005～LK260NN-20033 平成 7年10月25日～平成10年 3月 3日	49	
	KC-LK260TN		LK260TN-00015～LK260TN-20002 平成 8年 7月24日～平成 9年 9月15日	6	
	BDG-LK37C		LK37C-15025 平成21年10月14日	1	
(計 22型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 7年 3月28日～平成21年10月14日	(計 937台)		

備考：本件は、平成21年11月17日付け「届出番号2414」にてリコール届出を行ったものであるが、対象車両の選定に漏れがあったため、追加するものである。

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。