

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年2月18日

リコール届出番号	外- 1631	リコール開始日	平成22年2月19日
届出者の氏名又は名称	フィアットグループ オートモービルズジャパン株式会社 代表取締役 ポンタス ヘグストロム		
	製作国：イタリア 製作者名：フィアットグループ オートモービルズ社 問い合わせ先：お客様相談センター 電話番号：0120-404-053		
不具合の部位	制動装置 (ABSコントロール・ユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ABSコントロール・ユニットの防水性が不適切なため、当該ユニット端子部に融雪剤を含んだ水分が浸入すると、当該ユニットの端子間で短絡し、ABS機能が作動せず、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ABSコントロール・ユニットを対策品と交換するとともに、当該ユニットに保護カバーを取り付ける。また、当該ユニットへの接続配線に、防水処理がないものは、防水シートを巻きつける。		
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、または電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1631のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フィアット	GH-16912	パンダ	ZFA169000 00080490～ZFA169000 00755898 平成16年2月2日～平成18年12月6日	2,008台	
	GH-16912Q		ZFA169000 00278580～ZFA169000 00583625 平成16年12月14日～平成18年4月7日	418台	
	ABA-16912		ZFA169000 00809203～ZFA169000 00901873 平成19年2月19日～平成19年6月30日	126台	
	(計3型式)	(計1車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成16年2月2日～平成19年6月30日	(計2,552台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。