

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成22年3月12日

リコール届出番号	外-1655	リコール開始日	平成22年3月13日
届出者の氏名又は名称	日産トレーディング株式会社 代表取締役 児玉 了三	製作国: フランス 製作者名: ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	車体(エアスポイラ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両後部に取り付けられているエアスポイラにおいて、後部取り付け部の強度が不足しているため、荷室扉の開閉時や走行中の振動により、当該取り付け部に亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該取り付け部が破損して、最悪の場合、エアスポイラが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアスポイラの固定を補強するため粘着シール剤を塗布するとともに、エアスポイラの振動を抑制するため前部取り付けクリップを対策品と交換する。また、エアスポイラが損傷しているものは、新品と交換する。 なお、本作業により補助制動灯が故障した場合の交換・修理が困難になることから、将来の補助制動灯を交換・修理する機会を少なくするため、予防措置として今回の作業において、全車両、補助制動灯を新品と交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの報告及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1655のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	GH-KMK4M	メガーヌ	VF1KM0J0E30623176～VF1KM0J0E40627259 平成16年1月12日～平成16年8月24日	216	
	ABA-KMK4M		VF1KM1R0E60638033～VF1KM1R0E80653701 平成18年5月16日～平成20年9月4日	30	
	GH-KMF4		VF1KM1N0E30623166～VF1KM1N0E40628662 平成16年1月12日～平成16年10月29日	619	
	ABA-KMF4		VF1KM0U0A60638025～VF1KM0U0A80653702 平成18年5月16日～平成20年9月9日	133	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年1月12日～平成20年9月9日	(計998台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。