

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年 4月 8日

リコール届出番号	外-1659	リコール開始日	平成22年 4月 9日
届出者の氏名又は名称	製作国：フィリピン 製作者名：ニッサンディーゼル フィリピン社 ボルボ・ロジスティックス ・コーポレーション・ジャパン株式会社 取締役社長 川田 烈 問い合わせ先： UDトラックス株式会社 お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（プロペラシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	プロペラシャフトのスプラインヨークの熱処理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該部位に亀裂が生じ、最悪の場合、プロペラシャフトが破損し、走行不能となるおれがある。		
改善措置の内容	全車両、プロペラシャフトを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため周知のための措置はとらない。</li> <li>・ 改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 外-1659のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	不明	—	JA530RAN-00106～JA530RAN-00154 平成11年 2月26日～平成11年11月23日	49	
	(計 1型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年 2月26日～平成11年11月23日	(計 49台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。