

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL03-5253-8111(内線 42353)  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年6月7日

リコール届出番号	外 - 1672	リコール開始日	平成22年6月7日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人		
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントブレーキホースに備えられたスリーブの形状が不適切なため、融雪剤等がスリーブ内に堆積し、当該ホースの金属接続部が腐食することがある。そのままの状態で使用を続けると、腐食が進行し、ブレーキ操作時にブレーキ液が漏れ、最悪の場合、制動停止距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキホースを対策品と交換する。		
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールで通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1672のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
キャデラック	GH-AD32F	CTS	1G6DR57M630100155 ～ 1G6DR57M240165618 平成15年02月03日～平成16年05月27日	176	
	GH-AD32G		1G6DR56T850131323 ～ 1G6DR57TX70181349 平成17年02月16日～平成19年05月31日	76	
	GH-AD33G		1G6DU57N730100088 ～ 1G6DM57N840169129 平成15年02月03日～平成16年05月27日	121	
	GH-AD33H		1G6DP577X50100047 ～ 1G6DR577670166365 平成17年02月16日～平成19年05月31日	77	
	(計4型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成15年02月03日～平成19年05月31日	(計450台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。