

連絡先	:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL	:03-5253-8111 内線42353
アドレス	:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年6月17日

リコール届出番号	2559	リコール開始日	平成22年6月17日
届出者の氏名又は名称	コマツユーティリティ株式会社 代表取締役社長 磯田 進		問合せ先: 栃木工場 品質保証部 TEL :0285-28-9640
不具合の部位(部品名)	原動機(吸排気バルブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の吸排気バルブのバルブクリアランス調整ネジにおいて、焼き入れ不良品が混入したため、プッシュロッドとの接触面が早期に磨耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、バルブの開度が不足して正常な燃焼ができず、排出ガスの排出量が基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バルブクリアランス調整ネジを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	原動機メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	①使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ②分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ③改善措置実施済車は、ステッカ(No.2559)を運転席ハンドル下のコラムカバー左側に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備 考
コマツ	EDM-WA106A	WA30-6	WA106-90491～WA106-90500 平成21年9月17日～平成21年9月23日	3台	
	EDM-WA107A	WA40-6 WA50-6	WA107-60665～WA107-60702 平成21年9月8日～平成21年10月9日	11台	
	(計2型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年9月8日～平成21年10月9日	(計14台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。